





Pieza de fijación rápida



HIGROSTATO MECÁNICO INDUSTRIAL

El higrostató mecánico es un dispositivo de control diseñado para regular la humedad relativa dentro de envolventes o tableros eléctricos. Su función principal es activar calentadores o ventiladores cuando se alcanza un nivel de humedad crítico, previniendo así la formación de condensación y protegiendo los componentes electrónicos internos contra la corrosión y fallos eléctricos.



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones Técnicas	Construcción y Montaje
Voltaje de Operación: Compatible con todos los rangos AC/DC.	Carcasa: Plástico de alta resistencia según norma UL94 V-0 (retardante de llama), color gris claro.
Diferencia de Conmutación: +/- 5% RH (Humedad Relativa).	Montaje: Clip integrado para riel DIN de 35mm (EN 60715).
Velocidad de Aire Permitida: Hasta 15 m/seg.	Conexión: Terminal de 3 polos para cable rígido de 2.5mm ² (AWG 14) o cable flexible de 1.5mm ² (AWG 16).
Tipo de Contacto: Contacto de conmutación (Change-over).	Dimensiones: 67 × 50 × 38 mm.
Capacidad de Conmutación Máxima: 250VAC, 5A / DC 20W.	Tipo de Montaje: Soporte metálico orientable.
Capacidad de Conmutación Mínima: 20VAC / DC 100mA.	Posición de Montaje: Variable
Vida Útil: Superior a 50,000 ciclos.	Condiciones de Operación y Almacenamiento
Grado de Protección: IP20.	- Temperatura de Operación: 0 a +60°C (+32 a +140°F). - Temperatura de Almacenamiento: -40 a +60°C (-40 a +140°F). - Humedad Máxima: 95% RH (sin condensación).

CE RoHS ISO9001 Patent